


1,200 x 1,200dpi 分辨率^{注1} 设置方法

一、 打开待打印的文档（这里以 Word 为例），点击“打印机属性”



二、 在“**图像品质**”中选择“**分辨率**”菜单下的 1200dpi，点击“**确定**”关闭对话框，然后再点击“**打印**”，即可输出文件。



注 1: 1200dpi 为图像处理分辨率，是指打印前处理数据时的分辨率，其需要通过专业软件工具 才可获取处理后的数值